

彰化縣公共工程品質108~112年度發生嚴重缺失之承商一覽表

抽驗/查核日期	查抽驗	工程名稱	主辦單位	契約金額(千元)	監造單位	承攬廠商	嚴重缺失原因	供料廠商	改善費用(元)	備註
108.01.18	抽驗	彰化縣埔鹽鄉鄉內道路品質改善工程	本府工務處	15,580	全勝工程顧問有限公司	新威營造有限公司	瀝青厚度不足	拓洋瀝青企業有限公司	134,394	部分刨除、部分加鋪
108.01.21	查核	埤頭鄉豐崙及大湖村仁德路等道路養護工程	埤頭鄉公所	22,900	肖大工程顧問有限公司	肇益營造工程有限公司	瀝青厚度不足(查核丙等)	祺益企業有限公司	97,359	部分加鋪
108.02.21	抽驗	田中鎮大社里645巷等道路水溝改善工程	田中鎮公所	3,013	源隆技術顧問有限公司	博勛營造有限公司	瀝青厚度不足	谷昌瀝青工業股份有限公司	136,150	整段加鋪
108.02.26	抽驗	107年0702豪雨番雅溝排水(嘉犁里段)及六股排水(海尾村段)災修工程	本府水資處	4,876	全勝工程顧問有限公司	駿盛營造工程有限公司	瀝青厚度不足	坤穎企業股份有限公司	132,260	部分刨除重鋪
108.03.07	查核	106年度6月豪雨社頭鄉番仔坑護岸災修工程	本府水資處	7,750	水昱方工程顧問有限公司	晨鉅營造工程有限公司	混凝土強度不足(查核丙等)	埔鹽預拌混凝土有限公司	380,000	拆除重做
108.03.15	查核	107年0823豪雨社頭鄉卓乃潭排水(大竹圍橋上游段)災修工程	本府水資處	7,358	水昱方工程顧問有限公司	駿盛營造工程有限公司	混凝土強度不足(查核丙等)	元成預拌混凝土股份有限公司	183,937	拆除重做
108.08.01	查核	花壇鄉都市計畫道路-學府路至彰員路開闢道路工程	花壇鄉公所	7,892	勤毅工程顧問有限公司	晨鉅營造工程有限公司	瀝青厚度不足(查核丙等)	建瀝實業有限公司	223,144	路面刨除5cm後再加鋪
108.10.29	查核	152線14K+500~22K+639段拓寬工程(第二標)-併辦土石標售	本府工務處	250,000	全勝工程顧問有限公司	江興營造有限公司	瀝青厚度不足(查核丙等)	祺益企業有限公司	885,273	路面打毛後再加鋪3cm
109.01.22	抽驗	108年度員林區、田中區道路巡查後改善及搶險(修)工程開口契約-田中鎮(縣道150線)中正路道路改善工程	本府工務處	5,844	本府工務處	三興營造工程有限公司	瀝青平均厚度不足	大聯瀝青企業股份有限公司		主辦單位依合約規範辦理缺失申復後合格
109.03.05	抽驗	108年度花壇鄉內道路及附屬設施改善工程(開口契約)-第四次派工	花壇鄉公所	1,889	永翔工程顧問有限公司	世盛土木包工業	瀝青厚度不足與壓實度不符	谷昌瀝青工業股份有限公司	234,238	整段刨除重鋪
111.01.27	查核	埔鹽鄉太平及天盛等村路面改善工程	埔鹽鄉公所	19,860	光益工程技術顧問有限公司	營泰營造工程有限公司	瀝青厚度不足(查核丙等)	坤穎企業股份有限公司		部分加鋪

彰化縣公共工程品質108~112年度發生嚴重缺失之承商一覽表

抽驗/查核日期	查抽驗	工程名稱	主辦單位	契約金額(千元)	監造單位	承攬廠商	嚴重缺失原因	供料廠商	改善費用(元)	備註
111.05.18	抽驗	永興農路改善工程	竹塘鄉公所	2,320	竹塘鄉公所	和鉅營造有限公司	瀝青厚度不足與壓實度不符	寶泰瀝青股份有限公司	1,172,194	部分加鋪部分刨除重鋪
111.05.26	抽驗	永靖鄉公墓停車場暨廣場路面整修工程	永靖鄉公所	2,556	全勝工程顧問股份有限公司	和鉅營造有限公司	瀝青厚度不足與壓實度不符	寶泰瀝青股份有限公司	610,491	工區一停車場全面刨除鋪設
111.06.06	抽驗	111年管挖道路路平土木工程(開口契約)-第一次派工	福興鄉公所	4,850	福興鄉公所	成吉土木包工業	瀝青含油量不足	帝綱瀝青股份有限公司	26,783	依合約規定辦理扣款
111.08.23	抽驗	111年度員林區及田中區地方小型工程開口契約-員林市出水巷及永靖鄉胡厝巷等道路改善工程	本府工務處	4,451	本府工務處	東孟營造有限公司	瀝青厚度不足	建瀝實業有限公司	192,300	部分加鋪
112.02.22	抽驗	大村排水頂角橋上下游左岸水防道路改善工程	本府水資處	1,299	兆豐工程技術顧問股份有限公司	和鉅營造有限公司	瀝青厚度不足與壓實度不符	寶泰瀝青股份有限公司	186,324	部分刨除重鋪
112.03.16	抽驗	111年芬園鄉茄荖村嘉東街道路改善工程	芬園鄉公所	6,186	明樟工程顧問有限公司	展恒營造有限公司	瀝青厚度不足	谷昌瀝青工業股份有限公司	247,652	部分刨除重鋪
112.11.14	抽驗	西港社區中央路周邊既有道路改善工程	大城鄉公所	2,263	朝泰工程顧問有限公司	世偉利工程有限公司	瀝青厚度不足	坤穎企業股份有限公司	443,251	部分刨除重鋪
112.12.13	抽驗	彰化縣竹塘鄉中興街等周邊道路暨人行環境改善計畫	竹塘鄉公所	12,188	蒼蘆工程顧問有限公司	華鑫營造有限公司	混凝土厚度不足		40,632	排水溝頂版厚度不足打除重新施設
		以下空白								

註：108年度開始嚴重缺失改善主辦單位應同時回報改善費用一項。