

大埔截水溝堤岸(延和一橋至第三大埔橋路段)雙向道路路面

顛簸問題及坍塌風險案現場會勘紀錄

一、 時間：112 年 3 月 3 日（星期五）上午 9 時 30 分整

二、 地點：延和一橋

三、 出席單位及人員：如簽名單

四、 各單位意見：略

五、 會勘結論：

1. 有關大埔截水溝堤岸(延和一橋至第三大埔橋路段)雙向路面

坍塌風險疑義，改善方式已納入「彰化市大埔截水溝堤

岸道路拓寬工程」，後續將依施工工序儘速辦理。

2. 另延和一橋至第三大埔橋左岸道路路側沉陷及省道台一

線至延和二橋右岸道路顛簸部分，因配合工程工序，目

前暫以臨時性方式辦理改善，如下：

(1) 延和一橋至第三大埔橋左岸道路路側沉陷部分：

因沉陷區域無立即影響主線行車安全，暫以交通

錐配合連桿警示。

(2) 省道台一線至延和二橋右岸道路顛簸部分：視影

響行車安全程度，採局部性辦理瀝青混凝土路面

刨封改善。

3. 請監造單位及承攬廠商協助監看本案路段路面沉陷及顛簸情形，倘有需辦理路面改善，立即報請本府勘查，以維用路人行車安全。

現況照片



大埔截水溝堤岸(延和一橋至第三大埔橋路段)雙向道路路面

顛簸問題及坍塌風險案現場會勘簽到簿

一、時間：112年3月3日（星期五）上午9時30分整

二、地點：延和一橋

三、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
立法委員陳素月彰化縣 議員楊子賢聯合服務處	楊子賢
彰化市延和里里長	王勝和
台灣世曦工程顧問股份 有限公司中區工程處	洪嘉隆
義力營造股份有限公司	徐肇寧 李郁翔 賴建旭
本府政風處	
彰化縣政府工務處	劉盈萼

